

## 特点

- 单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
- 高精度的保护电压（过充/过放）检测
- 过放电自恢复
- 高精度过电流（过充/过放）保护检测
- 电池短路保护
- 0V充电功能
- 低电流消耗
  - 工作模式2.2 $\mu$ A(典型值) (Ta=+25°C)
  - 过放电时耗电流0.7 $\mu$ A(典型值) (Ta=+25°C)
- 超小型化的 SOT23-6 封装。
- 无铅、无卤素。

## 应用

- 单节锂电池的充电、放电保护电路

## 概述

DW01A 电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路，它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。


正常状态下，DW01A 的  $V_{DD}$  端电压在过电压充电保护阈值 ( $V_{Oc}$ ) 和过电压放电保护阈值 ( $V_{Op}$ ) 之间，且其  $V_M$  检测端电压在充电器检测电压 ( $V_{CHG}$ ) 与过电流放电保护阈值 ( $V_{EDI}$ ) 之间，此时 DW01A 的  $C_{OUT}$  端和  $D_{OUT}$  端都输出高电平，分别使外接充电控制 N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时，既可以使用充电器对电池充电，也可以通过负载使电池放电。

DW01A 通过检测  $V_{DD}$  或  $V_M$  端电压（相对于  $V_{SS}$  端）来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时， $C_{OUT}/D_{OUT}$  由高电平变为低电平，使 Q1/Q2 由导通变为截止，从而充/放电过程停止。

DW01A 对每种保护状态都有相应的恢复条件，当恢复条件满足以后， $C_{OUT}/D_{OUT}$  由低电平变为高电平，使 Q1/Q2 由截止变为导通，从而进入正常状态。

DW01A 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间，只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后，才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除，则不进入保护/恢复状态。

## 功能框图






## 管脚排列

**顶视图**

SOT-23-6



- 丝印周边的点只作为内部识别点。
- 产品型号名称：“DW01A”。
- YY表示生产周期。

DW01A 管脚排列（不成比例）

## 引脚描述


引脚名称	引脚序号	I/O	引脚功能
OD	1	O	<b>放电控制输出端</b> 与外部放电控制 N-MOS 管 Q2 的栅极 (G 极) 相连。
VM	2	I	<b>充/放电电流检测输入端</b> 该引脚通过一个限流电阻 (一般为 $1k\Omega$ ) 与外部充电控制 N-MOS 管 Q1 的源极 (S 极) 相连, 从而检测充/放电电流在两个 N- MOS 管 (Q1 和 Q2) 上形成的压降。
OC	3	O	<b>充电控制输出端</b> 与外部充电控制 N-MOS 管 Q1 的栅极 (G 极) 相连。
NC	4		<b>悬空</b>
V <sub>DD</sub>	5	POW	<b>电源输入端</b> 与供电电源 (电池) 的正极连接, 该引脚需用一个 $0.1\mu F$ 的瓷片电容去藕。
V <sub>ss</sub>	6	POW	<b>电源接地端</b> 与供电电源 (电池) 的负极相连。

## 极限参数

参数	符号	参数范围	单位
电源电压	VDD	VSS-0.3~VSS+6	V
OC 输出管脚电压	VOC	VDD-15~VDD+0.3	V
OD 输出管脚电压	VOD	VSS-0.3~VDD+0.3	V
VM输入管脚电压	VM	VDD+15~VDD+0.3	V
工作温度	Topr	-40~+85	℃
存储温度	Tstg	-40~+125	℃

注：“极限参数”是指工作点超出该参数，芯片有可能永久性损坏；工作点长时间接近极限参数，芯片可靠性有可能降低。

## 各状态之间转换





## 电气参数

(除非特别注明, 典型值的测试条件为:  $V_{DD} = 3.6V$ ,  $T_A = 25^\circ C$ 。标注“ $\bullet$ ”的工作温度为:  $-40^\circ C \leq T_A \leq 85^\circ C$ )

参数名称	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
供电电源 $V_{DD}$ - $V_{SS}$	$V_{DD}$	--	•	1.5	-	5.5	V
过电压充电保护阈值	$V_{OC}$			4.23	4.28	4.33	V
过电压充电恢复阈值	$V_{OCR}$	$R1=470\Omega$ (注)		4.03	4.08	4.13	V
过电压充电保护延迟时间	$t_{OC}$	$V_{DD}=3.6V \rightarrow 4.4V$			80	160	ms
过电压放电保护阈值	$V_{OD}$			2.30	2.40	2.50	V
过电压放电恢复阈值	$V_{ODR}$			2.90	3.00	3.10	V
过电压放电保护延迟时间	$t_{OD}$	$V_{DD}=3.6V \rightarrow 2.4V$			40	80	ms
过电流放电保护阈值	$V_{EDI}$			0.12	0.15	0.18	V
过电流放电保护延迟时间	$t_{EDI}$				10	20	ms
过电流充电保护阈值				-0.18	-0.15	-0.12	V
过电流充电保护延迟时间					10	20	ms
电池短路保护阈值	$V_{SHORT}$	$V_M$ 端电压		0.7	1.0	1.3	V
电池短路保护延迟时间	$t_{SHORT}$				300	600	μs
电源电流	$I_{VCC}$	$V_{DD}=3.9V$			2.2	5.0	μA
过放状态下电流	$I_{OPED}$	$V_{DD}=2.0V$			0.7	1.5	μA
OV 充电允许电压阈值 (OV 充电允许型号)	$V_{OV\_CHG}$	充电器电压		1.2			V
OV 充电禁止阈值 (OV 充电禁止型号)	$V_{OV\_INH}$	电池电压, $V_M=-2.0V$				1.2	V



## 功能说明

### 1. 过充电状态

电池电压上升到  $V_{OC}$  以上并持续了一段时间  $T_{OC}$ , CO 端子的输出就会反转, 将充电控制 MOS 管关断, 停止充电, 这就称为过充电状态。电池电压降低到过充解除电压  $V_{OCR}$  以下并持续了一段时间  $T_{OCR}$ , 就会解除过充电状态, 恢复为正常状态。

进入过充电状态后, 要解除过充电状态, 恢复到正常状态, 有两种方法:

- 1) 断开充电器, 不连接负载且  $V_{CHA} < V_{VM} < V_{EC}$ , 电池电压降低到过充解除电压  $V_{OCR}$  以下时, 过充电状态就会释放
- 2) 断开充电器, 连接负载, 如  $V_{VM} > V_{EC}$ , 此时只需  $V_{CC} < V_{OC}$ , 过充电状态就会释放, 此功能称作负载检测功能。

注意: 检测到过充电后, 如果一直连接充电器, 那么即使电芯电压降低到  $V_{OCR}$  以下, 过充电状态也无法释放。通过断开充电器连接, 且  $V_{VM} > V_{CHA}$  才能解除过充放电状态。

### 2. 过放电状态

电池电压降低到  $V_{OD}$  以下并持续了一段时间  $T_{OD}$ , DO 端子的输出就会反转, 将放电控制 MOS 管关断, 停止放电, 这就称为过放电状态。电池电压上升到过放解除电压  $V_{ODR}$  以上并持续了一段时间  $T_{ODR}$ , 就会解除过放电状态, 恢复为正常状态。

进入过放电状态后, 要解除过放电状态, 恢复正常状态, 有三种方法:

- 1) 连接充电器, 若  $V_{VM}$  端子电压低于充电过流检测电压( $V_{CHA}$ ), 当电池电压高于过放电检测电压( $V_{OD}$ )时, 过放电状态解除, 恢复到正常工作状态, 此功能称作充电器检测功能。
- 2) 连接充电器, 若  $V_{VM}$  端子电压高于充电过流检测电压( $V_{CHA}$ ), 当电池电压高于过放解除电压( $V_{ODR}$ )时, 过放电状态解除, 恢复到正常工作状态。
- 3) 没有连接充电器时, 如果电池电压自恢复到高于过放解除电压( $V_{ODR}$ )时, 过放电状态解除, 恢复到正常工作状态。

### 3. 放电过流状态

电池处于放电状态时,  $V_{VM}$  端电压随着放电电流的增大而增大, 当  $V_{VM}$  端电压高于  $V_{EC}$  并持续了一段时间  $T_{EC}$ , 芯片认为

出现了放电过流; 当  $V_{VM}$  端电压高于  $V_{SHORT}$  并持续了一段时间  $T_{SHORT}$ , 芯片认为出现了短路。上述 2 种状态任意一种状态出

现后, DO 端子的输出就会反转, 将放电控制 MOS 管关断, 停止放电。

只要负载等效阻值变大或断开负载, 使  $V_{VM} < V_{EC}$ , 即可解除放电过流状态, 恢复正常状态。


### 4. 充电过流检测

正常工作状态下的电池, 在充电过程中, 如果  $V_{VM}$  端子电压低于充电过流检测电压( $V_{CHA}$ ), 并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间( $T_{CHA}$ ), 则关闭充电控制用的 MOSFET, 停止充电, 这个状态称为充电过流状态。进入充电过流检测状态后, 如果断开充电器使  $V_{VM}$  端子电压高于充电过流检测电压( $V_{CHA}$ )时, 充电过流状态被解除, 恢复到正常工作状态。

### 5. 0V 充电功能

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极(P+)和电池负极(P-)之间的充电器电压, 高于向 0V 电池充电的充电器起始电压( $V_{0VCH}$ )时, 充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位, 由于充电器电压使 MOSFET 的门极和源极之间的电压差高于其导通电压, 充电控制用 MOSFET 导通(CO 端子打开), 开始充电。这时, 放电控制 MOSFET 仍然是关断的, 充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压( $V_{OD}$ )时, IC 进入正常工作状态。

## 应用电路




DW01A 典型应用电路图

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	470	470 ~ 1500	Ω
R2	2	1 ~ 3	kΩ
C1	0.1	≥ 0.1	μF

注意：R1，R2 不可省略，且 R1 必须大于或等于 470 欧。

## 封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.900	1.200	0.035	0.047
A1	0.000	0.150	0.000	0.006
A2	0.900	1.100	0.035	0.043
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.800	3.020	0.110	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.600	3.000	0.102	0.118
e	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°